

## Test 101126. Utetemperatur -8 grader

Avläsningar när GT8 och Elementvatten ut stabiliserat sig (efter 3-5 min)

GT9 förstås då ej stabil men vattenströmning åt fel håll i överströmningsröret

kan ses snabbt

Cirk.pump extern (W)	62	62	62	62	86	120
Cirk.pump intern (W)	59	78	99	115	115	115
Värmebärare ut GT8	52,5	49,9	48,1	47,4	47,8	47,9
Värmebärare in GT9	36,1	36,2	36,4	36,6	37,1	37,3
Elementvatten ut	42,5	42,8	43,0	43,1	41,5	40,7
Kompressor GT6	78,9	77,9	77,1	76,8	77,1	77,3