

H05	Högtrycksvakt utlöst	<p>Larm uppträder <b>efter</b> 8 högtrycksutlösningar</p> <p><b>&lt;Diagnos&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Löser ut vid högre köldmedietryck än 16 MPa.</li><li>• Blockering av köldmediekrets.</li><li>• Defekt högtrycksvakt eller kretskort i värmepump.</li><li>• Luft i radiatorvattenkretsen, luft blockerar värmeväxlaren i värmepumpen.</li><li>• Cirkulationspump (PUMP1) defekt eller pumphjul blockerat.</li><li>• Smuts i radiatorvattensystemet.</li></ul>
-----	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Felsökning

### 1. H05 (Högtrycksvakt)

Larmet uppträder efter att högtrycksvakten utlöst 8 gånger.

#### [Kontrollera]

- (1) Är laddningspumpen eller flödet till VP blockerat?
- (2) Luft i systemet?
- (3) Brist på vatten i systemet?
- (4) Är avstängningsventilema på laddningskretsen öppna?

#### [Åtgärd]

- (1) Kontrollera cirkulationspumpen och flödet över värmepumpen.
- (2) Avlufta systemet.
- (3) Fyll upp systemet med vatten
- (4) Kontrollera att ventilerna är öppna.