

Den här bilden togs den 21/1 när Vp visade bra överensstämmelse mellan framledning och den externa termometern . Kurva 37 och -7°C.

Varför skickar den ut 58 gradigt vatten på framledningen?

