

Mitt företag kontaktuppgifter

Kylslaget AB
020191800
info@kylslaget.se



Reparationsserviceprotokoll

Arbetsordernr.

92044

Kundnamn

Anders Grönbek

Kundadress

Linvägen 7, 51633,
Dalsjöfors

Startdag

Tor 04 Mar 2021

Starttid

13:00

Tekniker

Felix Niemann

Mobil

0739028285

Telefon

E-post

anders.gronbek@gmail.com

Kundnr.

46977

Referens

Beställande företag

20grader

Arbetsbeskrivning

Ring när ni åker från strömstad

Felsökning, maskinen slutar värma var 20:e minut och sedan går igång med feshjumen effekt igen.

Åtgärda om möjligt

Värmepump #48843 specifikation

Namn	Värde
Model beteckning utedel	MUZ-FH35VEHZ
Serialnr. utedel	5001826 T
Kylmedie	R410A
Vikt	
Pumpplacering	
Avsäkras med	
Elmatning innerdel eller utedel	
Modelbeteckning innerdel	MSZ-FH35VE2
Serialnr. innerdel	7008677
Rördimension	
Minsta höjdmått inomhusenhet	
Signalkabeltyp	

☐ Vi hittar inget fel på maskinen

☐ Vi rekommenderar reparation

☐ Vi rekommenderar utbyte av maskinen

Ankomsttid

13:05

Sluttid

14:07

☐ Extra debitering tillkommer

☐ Extra debitering tillkommer inte

Total extra debitering

Eventuell kommentar från tekniker

Den ger 4bar i tryck när man kört den i 11minuter.

Locket till kopplingarna på utedelen var full av olja, men kopplingarna är torra och fina. Det verkar som att de är trevägsventilen som läcker.

Mitt företag kontaktuppgifter

Kylslaget AB

020191800

info@kylslaget.se



Delar som rekommenderas att bytas

Bild



Bildkommentar

Bild 2



Bildbeskrivning

Datum och Ort

Thu 04 Mar 2021, Dalsjöfors

Signatur

Kundnamn

Anders Grönbek

Datum och Ort

Thu 04 Mar 2021, Dalsjöfors

Signatur

Tekniker

Felix Niemann