

Bilddokument

Bild blindbotten:
Missfärgningar Blindbotten.



Fuktmätning i Blindbotten under skadeplats.
Resultat 15,5%FK



Bild blindbotten.
Lokalt missfärgningar och microbiell påväxt.



ERT ARB.NR: -
AX ARB.ORDERNR: 09-0205
SKADENR: 2655-09/MSV
SKADEADRESS: Hummelv 3A, Öregrund